



# Соединительные элементы




Т-образная гайка (стр. 3-4)  
Гайка с фланцем (стр. 3-6)



Болт с фланцем (3-5).  
Т-образный болт (стр. 3-6)




Пазовый сухарь (стр. 3-7)




Распорная гайка (стр. 3-10)




Параллельный соединитель (стр. 3-11)




Зажимной соединитель (стр. 3-12)



Внутренний угловой соединитель (стр. 3-13)  
Внутренний угловой соединитель R (стр. 3-14)



Угловой соединитель скоса (стр. 3-16)



Угловой соединитель (стр. 3-17)



Угловой соединитель R (стр. 3-28)



Стальной угловой соединитель (стр. 3-30)



Угловой соединитель из листового металла.  
консольный уголок (стр. 3-31)



Фундаментный угловой соединитель (стр. 3-32)



Держатель (стр. 3-33)




Консольный кронштейн (стр. 3-34)



Соединитель профилей (стр. 3-35)



Центральный винт  
(стр. 3-36)



Противоскручивающий  
элемент (стр. 3-37)




Кубический соединитель  
(стр. 3-38)




Трехсторонний угловой  
соединитель (стр. 3-41)



Торцевой соединитель  
(стр. 3-43)



Т-образный соединитель  
(стр. 3-45)



Соединитель под 45°  
(стр. 3-47)



Быстросъемный  
соединитель (стр. 3-48)



Изгибаемый быстросъемный  
соединитель (стр. 3-51)



Стыковой соединитель  
(стр. 3-53)



Болтовой соединитель  
(стр. 3-54)



Поперечный соединитель  
(стр. 3-56)